

## **ATTENTION USB 2.0 Interface**

This product supports USB 2.0 interfaces ONLY.  
This product does not support USB1.1 interfaces.

Ce produit supporte les interfaces USB 2.0 SEULEMENT.  
Ce produit ne supporte pas les interfaces USB1.1.

When using the IEEE 1394 interface in a Microsoft Windows XP environment, there is the possibility that error messages may be reported while reading. Please install the latest Windows XP service pack available from Microsoft Corporation to fix this issue.

En utilisant l'interface d'IEEE 1394 dans un environnement Microsoft Windows XP, il y a une possibilité que des messages d'erreur peuvent être rapportés durant la lecture. Veuillez installer le dernier service pack de Windows XP fourni par Microsoft Corporation pour réparer cette erreur.

**DVR-S706 DVD/CD Writer**

## **ATTENTION USB 2.0 Interface**

This product supports USB 2.0 interfaces ONLY.  
This product does not support USB1.1 interfaces.

Ce produit supporte les interfaces USB 2.0 SEULEMENT.  
Ce produit ne supporte pas les interfaces USB1.1.

When using the IEEE 1394 interface in a Microsoft Windows XP environment, there is the possibility that error messages may be reported while reading. Please install the latest Windows XP service pack available from Microsoft Corporation to fix this issue.

En utilisant l'interface d'IEEE 1394 dans un environnement Microsoft Windows XP, il y a une possibilité que des messages d'erreur peuvent être rapportés durant la lecture. Veuillez installer le dernier service pack de Windows XP fourni par Microsoft Corporation pour réparer cette erreur.

**DVR-S706 DVD/CD Writer**